

# Zubehör Montageelemente

|         |          |          |                   |
|---------|----------|----------|-------------------|
| Pos. 1) | 22 Stück | Scheibe  | Ø16x 8,5x1,5      |
| Pos. 2) | 8 Stück  | Scheibe  | Ø20x10,5x2,0      |
| Pos. 3) | 4 Stück  | Schraube | DIN931 M10x20 V2a |
| Pos. 4) | 4 Stück  | Mutter   | DIN982 M10 V2a    |
| Pos. 5) | 4 Stück  | Schraube | DIN931 M 8x16 V2a |
| Pos. 6) | 2 Stück  | Schraube | DIN931 M 8x20 V2a |
| Pos. 7) | 2 Stück  | Schraube | DIN931 M 8x25 V2a |
| Pos. 8) | 2 Stück  | Schraube | DIN931 M 8x40 V2a |
| Pos. 9) | 10 Stück | Mutter   | DIN982 M 8 V2a    |

